

ПАСПОРТ

(наименование объекта)

1. Сведения общего характера

1.1. Наименование объекта спортивная площадка

1.2. Адрес объекта

г.Армавир, ул. Кирова, 9

1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект

МБОУ-СОШ № 6

1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект

8(86137)3-23-76

1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений)

1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 2500
м²

1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет) да

1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)
бетон

1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) нет

1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.)

1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) да

1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) 80 человек

1.16. Дополнительные сведения об объекте (при наличии):

2. Техническая характеристика объекта:


2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)
	Волейбольная сетка	капроновая сетка	удовл
	Баскетбольные щиты и кольца	деревянные щиты	удовл
	Яма для прыжков в длину	деревянная	удовл.
	Полоса препятствий	метал, дерево	удовл.
	Турники	метал	удовл.

Паспорт объекта составил:

Ф.И.О. Логачев Ю.В. Должность зам директора по АХР

Подпись




АКТ
осмотра и проверки оборудования спортивных площадок

от 22.07 2022г. № 1

г. Армавир, ул. Кирова, 9
наименование населенного пункта

Владелец МБОУ-семь в

Место расположения ул. Кирова, 9

Характеристика поверхности спортивной площадки:

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
	Волейбольная сетка		сост. удовл.	
	Баскетбольные щиты и кольца		сост. удовл.	
	Яма для прыжков в длину		сост. удовл.	
	Полоса препятствий		сост. удовл.	
	Турники		состоят. удовл.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:

Оборудование готово к использованию

Ответственный исполнитель Зам. дир. по АХР Сергей Степанович
должность подпись инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

учитель физ. культуры Семенов В.А.
учитель ОБЖ Исаев В.Р.